

Iron Wash

Référence : 1804 | Gamme Colorline

Utilisation : pur | pH indiqué : 7 (neutre) | Pouvoir moussant : élevé | Sur peinture : 5 à 10 min, maximum 10 min

Description

Les particules métalliques issues notamment de l'industrie, des lignes ferroviaires et du freinage adhèrent à la peinture et aux jantes. Iron Wash réagit avec ces particules, les dissout et produit une coloration violette visible. Il élimine aussi les poussières de frein tenaces et sert de nettoyant jantes à pH neutre.

Avantages du produit

- Produit à pH neutre, présenté par le fabricant comme sûr à l'usage.
- Convient également au pré-nettoyage.
- Réaction visible par coloration violette des particules.
- Action rapide ; produit visqueux favorisant le temps de contact.
- Utilisable sur carrosserie et jantes.

Applications

Élimination des poussières de frein et contaminations ferreuses sur la peinture, les jantes et les enjoliveurs.

Précautions d'utilisation

Faire un essai sur une zone peu visible avant utilisation. Ne pas utiliser sur acier galvanisé. Ne pas laisser sécher. Rincer avant que la coloration violette ne devienne brune.

Iron Wash (suite)

Référence : 1804

Utilisation sur peinture

1. Pulvériser sur la surface à traiter, puis laisser agir 5 à 10 minutes, sans dépasser 10 minutes sur la peinture.
2. Après quelques minutes, les particules ferreuses et poussières de frein deviennent violettes. Une éponge ou un accessoire de décontamination à l'argile, tel que 3041/3, peut accélérer le processus.
3. Répéter le traitement si les salissures sont tenaces.

Utilisation sur jantes

1. Pulvériser sur la jante ou l'enjoliveur en couvrant toute la surface.
2. Attendre la coloration violette et laisser agir au maximum 1 minute.
3. Éliminer les salissures au nettoyeur haute pression avant que le violet ne devienne brun.
4. Si nécessaire, répéter le traitement et utiliser la brosse Slim Wheel Brush (3039/11) pour décoller les salissures.

Conseils et astuces

- Pour décontaminer la peinture, le fabricant recommande l'association avec un produit d'argile Cartec, tel que 3041/3.
- Avant une utilisation avec une éponge ou un tampon d'argile, éliminer les salissures avec un pré-nettoyant tel que Twister Comfort (1407), afin de limiter les rayures.

Accessoires et références associés

3112/11 ; 3039/11.

Références et conditionnements

Référence	Conditionnement / caractéristiques
1804/1/H	1 L
1804/5	5 L
1804/20	20 L

Source et traçabilité

Source : fiche technique CARTEC en anglais, référence 1804, datée du 2 juin 2025 à 13:35. Traduction française du 20 octobre 2026. Noms commerciaux, références, unités et dosages conservés.